

Hoja Técnica

RUST-OLEUM CRISTAL ESMERILADO SPRAY 400 mL Mate

Cree un efecto de cristal esmerilado traslúcido sobre superficies transparentes como en puertas de vidrio, ventanas, claraboyas e invernaderos. Para un efecto decorativo, utilice plantillas para dar un bonito aspecto de vidrio grabado sobre espejos, accesorios de vidrio y más. Uso interior.

Preparación: Asegúrese de que las superficies que debe pintar estén libres de cera, aceite y grasa. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

Aplicación: Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización. Mantenga el bote a 30cm de la superficie y pulverice con un movimiento regular hacia delante y hacia atrás, superponiendo ligeramente la pintura con cada pasada. Para un resultado óptimo durante la pulverización, mantenga el bote a la misma distancia de la superficie y no deje de mover el bote.

Aplique 1-2 capas, y espere 20 minutos para la aplicación siguiente.

Limpieza: Para desobstruir el pulverizador y poder utilizarlo en el futuro, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que salga el gas limpio.

Secado y Nueva Aplicación: Seco al tacto en 10 minutos. Nueva aplicación al cabo de 20 minutos. Los tiempos de secado se basan en unas condiciones de aplicación cálidas (15°C) y secas con buena ventilación. En caso de temperaturas inferiores y humedad más elevada, se necesitará más tiempo de secado.

Rendimiento: Un bote de 400ml puede cubrir unos 2,5m², dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

Restricciones: Las superficies esmeriladas deben limpiarse con un paño suave o lavarse a mano. No las lave en el lavaplatos. Para eliminar el acabado esmerilado, utilice acetona o disolvente. Aplique solo con temperaturas de entre 10-32°C y una humedad relativa inferior a 85%. Debe tomar precauciones especiales durante la preparación de superficies pintadas sobre madera y metal anteriores a 1960 ya que pueden contener plomo tóxico. Durante el lijado en seco, lleve una máscara facial de protección adecuada para evitar inhalar el polvo. Consulte el correspondiente ejemplar del documento de Prevención de riesgos antes de la utilización del producto. Para obtener más información, contacte con nuestro Departamento de Servicio Técnico.

Advertencia: La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades.